











F107414

WDD2073481F107414



Автомобиль в результате ДТП получил значительные технические повреждения, охватывающие как переднюю, так и заднюю часть кузова. В передней части зафиксированы следующие дефекты: серьёзная деформация переднего бампера, разрушение радиаторной решётки и капота, повреждение радиатора и элементов системы охлаждения, разрушение передней левой оптики, нарушение геометрии левой передней арки, частичное разрушение левого переднего крыла и подкрылка, а также возможное повреждение передней подвески. В задней части автомобиля наблюдаются: сильная деформация левого заднего крыла и багажного отсека, разрушение заднего левого фонаря, смещение и перекос крышки багажника, частичное разрушение заднего бампера, обнажение элементов внутренней проводки и электронных компонентов, включая печатные платы. Зафиксированы следы утечки технических жидкостей, нарушение лакокрасочного покрытия, а также потенциальное нарушение общей геометрии кузова автомобиля.

Эксплуатация в текущем состоянии невозможна.