



















1. Лопнул радиатор бежит антифриз, двигатель быстро перегревается, от этого пробило прокладку ГБЦ, идет утечка масла на фото видно. 2. Неисправен ЭУР электроусилитель руля, в сервисе сказали сгорел блок, под замену ЭУР полностью, проявляется это в том что при повороте руля идет треск сильный руль клинит, я на ней не передвигаюсь. По внешнему состоянию был удар сзади, сломан бампер, крышка багажника плохо закрывается.
2. Пробег 109738