















FORD (X9F) FOCUS

VIN: X9FMXXEEBMCS68877

Год – 2012

Масса автомобиля – 1290 кг

Расположение руля – левый

Объем двигателя – 1596 куб. см

Мощность – 105 л. с.

Тип двигателя – бензиновый

Кузов:

по всему кузову есть сколы, трещины и царапины, местами глубокие лакокрасочного покрытия. Есть вмятины на крыльях и дверях. Задние крылья в "рыжиках". Левый угол переднего бампера отсутствует после "встречи" с собакой. Лакокрасочное покрытие правой стороны всё в "паутине" (трещины после перекраски) и отслоениях. Левая сторона тоже на подходе. Защита днища полностью отсутствует.

Ходовая:

Вся задняя и передняя подвеска требует капитального ремонта/замены (стуки, скрипы, люфты, подтеки стоек). Развал-схождение из-за ДТП не настраивается должным образом. Машину постоянно уводит то в одну, то в другую сторону. Подтеки на рулевой колонке. ГУР немного гудит.

Трансмиссия:

Коробка передач требует ремонта (сильный шум подшипников первичного вала).

Двигатель и подкапотное пространство:

Двигатель контрактный (родной заклинил), пробег более 100 000 км. Есть подтеки масла, небольшой масложор.

Электрика и электроника:

Обогрев лобового стекла не работает (оторвана клемма). Обогрев заднего не всегда включается. Противотуманные фары не работают, левая разбита. Датчик температуры окружающей среды показывает неверные показания. ЭБУ лежит под капотом на АКБ, так как после ДТП штатное место сломано и отсутствует.

Салон:

Местами сидения прожжены предыдущим владельцем (курил в салоне), в целом требуют химчистки (все в пятнах – дети постарались). Кожаные обшивки протерты, местами оторваны и отсутствуют. На накладке руля есть сколы и потёртости. Зеркало заднего вида отпало (лежит в багажнике).